


長野県 喬木村 喬木第二小学校

(通学路緊急合同点検 要対策箇)

【合同点検メンバー】 教育委員会、PTA、喬木村建設課、飯田警察署、長野県飯田建設事務所



・防護柵が無く、危険な個所がある
 <対策メニュー>
 ・防護柵新設【喬木村】

・見通しの悪い交差点で危険
 <対策メニュー>
 ・路面標示等改修【長野県】


・見通しの悪い交差点で危険
 <対策メニュー>
 ・区画線新設【喬木村】

・見通しの悪いカーブで危険
 <対策メニュー>
 ・カーブミラー設置【喬木村】

・幅員が狭く、歩行者が危険
 <対策メニュー>
 ・幅員拡幅(実施困難)【喬木村】

・幅員が狭く、歩行者が危険
 <対策メニュー>
 ・幅員拡幅、橋梁改修【喬木村】

・交通量が多いが、歩車道の区別無し
 <対策メニュー>
 ・路肩のカラー舗装化【長野県】



至 飯田

至 飯田

至 飯田